

Rapport murhus i Tønsberg.

Installasjon sommer 2011.



Oppført på 50-tallet. Areal ca 70 Kvm, Type mur: Støpt mur

Kjeller: Fuktproblem. saltutslag, kjellerlukt

1 etasje: Fuktutslag ekstremt gulvkaldt, umulig å holde normal temperatur vinterstid.

Arbeidsbeskrivelse: Montere EPS-system i alle yttervegger samt bærende innervegger.

**Befaring 4. april / Tilbud sendt 5. april
Montering 24 juni / Etterkontroll 20 juli**

**Fuktmålinger foretatt ved
montering 24 juni 2011 og ved etterkontroll 20 juli 2011**

